

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3622

Дата присвоения номера реестра Омской области: 03.09 20 20 г.

Номер реестра муниципального образования: 079

Дата заведения дела: 22 июля 2020 года

Наименование комплексного центра: Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района"

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Начальная школа.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646832, Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Красный путь, 28; 8(38152) 3-82-22; e-mail: ouslav@n-varsh.obr55.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 470,6 кв.м;

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1734 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1976, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 31.12.2020, капитального 31.12.2025.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник):

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Славянская средняя общеобразовательная школа" Нововаршавского муниципального района Омской области (МБОУ "Славянская СОШ").

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646832, Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Красный путь, 28; 8(38152) 3-82-22; e-mail: ouslav@n-varsh.obr55.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646830, Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Советская, д. 8, тел.: 8(38152) 2-28-48, email: novmcro@gmail.com.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 079

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Начальная школа

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646832, Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Красный путь, д. 28; 8 (38152) 3-82-22;

e-mail: ouslav@n-varsh.obr55.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 470,6 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1734 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1976, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 31.12.2020, капитального 31.12.2025.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Славянская средняя общеобразовательная школа" Нововаршавского муниципального района Омской области (МБОУ "Славянская СОШ").

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646832, Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Красный путь, д. 28; 8 (38152) 3-82-22;
e-mail: ouslav@n-varsh.obr55.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646830, Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Советская, 8; тел. 8(38152) 2-28-48,
email: novmcro@gmail.com.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищно-коммунальный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные услуги по предоставлению начального общего образования.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями умственного развития (инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 90, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на улице Рассохина имеется неприспособленная для инвалидов остановка общественного транспорта, осуществляющего перевозки в р.п. Нововаршавка, ст Любовка, г. Омск. Транспорт не адаптирован для перевозки инвалидов,
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: школа располагает автомобилем марки ГАЗель, который осуществляет ежедневный подвоз учащихся на занятия из с. Русановка и д. Нетесово. Школьный автобус не адаптирован для перевозки инвалидов.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
Вход на территорию школы (с ул. Красный путь):
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 900 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*): нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1, 2
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	3-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-	9-13, 17
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	14-16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	18-20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	21-24
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов объект доступен условно в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	-	-
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	-	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1	-	-	-	-
3. На объекте установлено или выявлено:	-	-	-	-	-
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1	-	-	-	-
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1	-	-	-	-
3.5. Обеспечение сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1	-	-	-	-
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:	-	-	-	-	-
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	Оборудовать автостоянку размером 6,0х3,6 м. На стоянке предусмотреть знак высотой не менее 1,5 м.	2020-2025 гг.
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Обустроить входную группу в соответствии с нормативами: - На наружной лестнице установить поручни на высоте 0,9 м. и дополнительно 0,7 м., выступающие за марш лестницы на 0,3 м и	2020-2025 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>имеющие не травмоопасное окончание. При ширине лестницы 4 м и более устанавливаются дополнительные разделительные поручни. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Перед открытой лестницей рекомендуется положить предупредительные тактильные полосы за 0,8-0,9 м шириной 0,3-0,5 м.;</p> <p>- В полотнах наружных дверей, следует предусмотреть смотровые</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м. от уровня пола. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку, расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от уровня пола.</p> <p>Высота элемента порога не должна превышать 0,014 м.</p> <p>- Глубина</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				тамбуров должна быть не менее 2,3 м. при ширине не менее 1,5 м. Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола либо закреплено на поверхности пола.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	1	-	-	-	-
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Продублировать зрительную информацию с использованием шрифта Брайля	2020-2025 гг
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	1	-	Провести мониторинг востребованности и данной услуги у инвалидов с нарушением слуха	2020-2025 гг

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.6. Сменные кресла-коляски	1	-	-	-	-
4.7. Поручни	-	1	-	Установить поручни на высоте 0,9 м и дополнительно 0,7 м, выступающие за марш лестницы на 0,3 м и имеющие нетравмоопасное окончание. При ширине лестницы 4 м и более устанавливаются дополнительные разделительные поручни.	2019-2025 гг
4.8. Пандусы	-	1	-	Установить пандус в соответствии с уклоном не круче 1:20. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м. с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.</p> <p>Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м.</p> <p>Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде.</p> <p>Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	-	1	-	Приобрести лестничный гусеничный подъемник (при необходимости).	2020-2025 гг
4.10. Раздвижные двери	1	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и МГН. Входная дверь должна быть шириной 0,9 м, оборудовать кабину для инвалидов и МГН. Доступная кабина в общей уборной должна	2020-2025 гг

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	Ширина дверного проема должна быть не менее 0,90 м.	2020-2025 гг
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1	-	-	-	-
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	-	-	-	-
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	100%	-	-
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	-	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	1	-	-	-	-
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	100%	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	0%	Данные услуги не оказываются	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	0%	Данные услуги не оказываются	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	0%	Данные услуги не оказываются	-
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	0%	-	-
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	0%	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	0%	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	-	-	-
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	-	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	-	-	100%	-	-

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный, ТСР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2020-2025 г.

в рамках исполнения управленческих мероприятий п.3.6 паспорта доступности.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "26" марта 2020 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "5" августа 2020 года № 079.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: протокол заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от "22" июля 2020 года № 6.

Директор



(подпись)

О.Б. Кочегура
(инициалы, фамилия)

Дата "6" августа 2020 года

Выписка из реестра объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования Омской области

		Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуге в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования Омской области					Характеристика деятельности (по обслуживанию населения)				Состояние доступности				Управленческое решение					
№ п/п	Наименование ОСИ	Адрес ОСИ	Номер паспорта доступности ОСИ	Название юридического лица (индивидуального предпринимателя), расположенного на ОСИ	Форма собственности	Вышестоящая организация	Виды оказываемых услуг	Категория населения	Категории инвалидов	Исполнение индивидуальной программы реабилитации	Вариант обустройства объекта*	Состояние доступности (в т.ч. для различных категорий)	Состояние	Нуждаемость и очередность адаптации	Виды работ по адаптации****	Планы и период (срок) исполнения	Ожидаемый результат (по состоянию на дату доступа)	Дата контроля	Результаты контроля	Дата акции
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7.35.	Образование	646832, Омская область, Новоаршавский район, с. Славынка, ул. Красный путь, 28	079/	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Славынская средняя общеобразовательная школа" Новоаршавского муниципального района Омской области	Муниципальная	Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Новоаршавского муниципального района Омской области	Образовательные	Дети	К, О, Г, С, У	Да	Б	ДУ	1. Вход в здание. 3. Система информации и связи. 4. Зона целевого назначения здания (целевое посещение объекта) 5. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации). 6. Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт	2020-2025	ДТ-В	4 кв. 2021 г.			

Руководитель КЦСОН Т.Н. Ермоленко
(инициалы, фамилия)

Дата "5" августа 2020 года

(подпись) МП



Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района"

Выписка из протокола

заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

22 июля 2020 года

№ 6

р.п. Нововаршавка

Председатель:
Ермолаева Т.Н.

руководитель бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района";

Секретарь:
Замотина М.Н.

специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации инвалидов бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района";

Присутствовали:
Сальвассер М.А.

заместитель руководителя бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района";

Денцель С.А.

начальник отдела Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области № 8;

Граф А.В.

председатель Нововаршавской районной организации Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Итоги паспортизации объектов социальной инфраструктуры за 2 квартал 2020 года.
2. Об утверждении перечня приоритетных объектов социальной инфраструктуры в Нововаршавском муниципальном районе на 3 квартал 2020 года.

СЛУШАЛИ

Ермолаеву Т.Н.

руководителя бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района".

РЕШИЛИ:

Утвердить перечень приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, подлежащих экспертной оценке объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Председатель



Т.Н. Ермолаев

Секретарь



М.Н. Замотин

Приложение № 1
к протоколу заседания комиссии
по формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп
населения
от 22 июля 2020 г. № 6

ПЕРЕЧЕНЬ

приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения, подлежащих экспертной оценке объектов социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Нововаршавский муниципальный район
(наименование муниципального
образования Омской области)

"22" июля 2020 года

№ п/п	Наименование объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Адрес	Планируемая дата экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
1	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Славянская средняя общеобразовательная школа" Нововаршавского муниципального района Омской области (МБОУ "Славянская СОШ") начальная школа.	646832, Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Красный путь, д.28, тел. 8 (38152) 3-82-22.	05.08.2020

Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района"

Выписка из протокола
заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

6 августа 2020 года

№ 7

р.п. Нововаршавка

Председатель:
Ермолаева Т.Н.

руководитель бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района";

Секретарь:
Замотина М.Н.

специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации инвалидов бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района";

Присутствовали:
Сальвассер М.А.

заместитель руководителя бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района";

Денцель С.А.

начальник отдела Межрайонного управления Министерства труда и социального развития Омской области № 8;

Граф А.В.

председатель Нововаршавской районной организации Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов".

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Актов экспертной оценки объектов социальной инфраструктуры

СЛУШАЛИ:

Ермолаеву Т.Н.

руководителя бюджетного учреждения Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района".

РЕШИЛИ:

Утвердить Акты экспертной оценки объектов социальной инфраструктуры:

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Славянская средняя общеобразовательная школа" Нововаршавского муниципального района Омской области (МБОУ "Славянская СОШ") начальная школа, 646832, Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Красный путь, д.28, тел. 8 (38152) 3-82-22

Председатель



Т.Н. Ермолаева

Секретарь



М.Н. Замотина

АКТ № 079

экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

Нововаршавский муниципальный район

"5" августа 2020 год

(наименование муниципального образования Омской области)

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Начальная школа

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646832, Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Красный путь, д. 28; 8 (38152) 3-82-22; e-mail: ouslav@n-varsh.obr55.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 2 этажей, 470,6 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1734 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1976, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 31.12.2020, капитального 31.12.2025.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Славянская средняя общеобразовательная школа" Нововаршавского муниципального района Омской области (МБОУ "Славянская СОШ").

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646832, Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Красный путь, д. 28; 8 (38152) 3-82-22; e-mail: ouslav@n-varsh.obr55.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646830, Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Советская, 8; тел. 8(38152) 2-28-48, email: novmcro@gmail.com.

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на улице Рассохи имеется неприспособленная для инвалидов остановка общественного транспорта осуществляющего перевозки в р.п. Нововаршавка, ст Любовка, г. Омск. Транспорт не адаптирован для перевозки инвалидов.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: школа располагает автомобилем марки ГАЗель, который осуществляет ежедневный подвоз учащихся на занятия из с. Русановка и д. Нетесово. Школьный автобус не адаптирован для перевозки инвалидов.

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

Вход на территорию школы (с ул. Красный путь).

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 900 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть),

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1, 2

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности,	Приложение	
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	3-8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-	9-13, 17
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ	-	14-16
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	18-20
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ	-	21-24
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта

объект доступен условно в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный, ТСР.

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ 2020-2025 гг.

в рамках исполнения управленческих мероприятий п.3.6 паспорта доступности.

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В.

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) ____.

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки	на 13 л.
Результаты фотофиксации на объекте	на 11 л.
Поэтажные планы, технический паспорт	на л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	

Председатель комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (далее – комиссия)

руководитель, Т.Н. Ермолаева
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Члены комиссии:

зам. руководителя, М.А. Сальвассер
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

спец. по соц. работе, М.Н. Замотина
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

нач. отдела МУМТСП №8, С.А. Денцель
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

председатель ВОИ, А.В. Граф
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте

директор, О.Б. Кочегура
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Приложение
к акту экспертной оценки объекта
социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Славянская средняя общеобразовательная школа" Нововаршавского муниципального района Омской области (МБОУ "Славянская СОШ"), 646832 Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Комарова, д. 1; 8 (38152) 2-15-75;

e-mail: ougimn@n-varsh.obr55.ru

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	Есть		1	Вход с ул. Красный путь, не выделены пешеходные пути. Калитка – 1,20 м.	К, О, С, Г	Обозначить вход указателями и тактильной информацией.	Ремонт текущий
2	Путь (пути) движения на территории	Есть		2		К, О, С, Г		Не нуждается
3	Лестница (наружная)	Нет						
4	Пандус (наружный)	Нет						
5	Автостоянка и парковка	Нет			Отсутствует	К, О	Организовать парковку на входе, на которой предусмотреть место для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. На стоянке предусмотреть знак высотой не менее 1,5 м.	Ремонт текущий

6	Общие требования к зоне	Привести территорию в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016 и СП 59.13330.2016. Вся территория образовательного учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем.
---	-------------------------	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		1, 2	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	Есть		4	Лестница состоит из пяти ступеней, высота подступенок 0,15 м, ширина проступи 0,30 м. Ширина лестницы 5,50 м. Поверхность шероховатая. Нет предупредительных тактильных полос перед	К, С, О	Установить поручни на высоте 0,9 м и дополнительно 0,7 м, выступающие за марш лестницы на 0,3 м и имеющие нетравмоопасное окончание. При ширине лестницы 4 м и более устанавливаются дополнительные разделительные поручни. Краевые ступени	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					лестницей. Нет поручней.		лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Перед лестницей за 0,8-0,9 м предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.	
2	Пандус (наружный)	Нет		-	Отсутствует	К, О	Установить пандус в соответствии с уклоном не круче 1:20. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м. с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно	Ремонт капитальный

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							прилегающей поверхности.	
3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		3	Входная площадка имеет навес. Поверхность твердая, не допускает скольжения. Размер входной площадки – 2,3х5,7 м.	К, С, О, Г		Не требуется
4	Дверь (входная)	Есть		5, 6	Двери (с учетом тамбура) деревянные. Входная дверь двупольная 0,85+0,83 м, высота порога 0,03 м., дверь в вестибюль 0,70 м, высота порога – 0,08 м	К, О, Г	В полотнах наружных дверей, следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м. от уровня пола. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку, расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от уровня пола. Высота элемента порога не должна превышать 0,014 м.	Ремонт текущий
5	Тамбур	Есть		7	Размер тамбура 1,60х1,80 м.	К, О	Глубина тамбуров должна быть не менее 2,3 м. при ширине не менее 1,5 м. Грязезащитное покрытие должно	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							быть на уровне нулевой отметки пола либо закреплено на поверхности пола. Высота элемента порога не должна превышать 0,014 м.	
6	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с нормативами СП 44.13330.2012, СП 44.13330.2016 СНиП 2.09.04-87. Необходимо обеспечить доступность инвалидов и МГН в здание и сделать входную группу безопасной и удобной для всех посетителей.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход	ДУ		3-8	Ремонт текущий, капитальный

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона)	Есть		9-11	В вестибюле на 1 этаже расположен	К, О	Ширина дверного проема должна быть не менее 0,90 м.	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	ожидания, галерея, балкон)				гардероб. Дверей нет, порог 0,0 м, ширина дверного проема 0,77 м, вешалки на высоте 1,4 м. В коридоре на 2 этаже имеются умывальники высотой 0,88 м.			
2	Лестница (внутри здания)	Есть		12, 13	Отдельные лестницы, ведущие на 2 этаж имеют ширину маршей 1,37 и 1,10 м, поручни на высоте 0,90 и 0,60 м. Ширина проступи 0,24-0,30 м, высота подступенка – 0,15-0,20 м.	К, О	При отсутствии лифтов ширина марша лестницы должна быть не менее 1,35 м, Верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше лестниц окрасить в контрастный цвет или применять тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м.	Ремонт текущий
3	Пандус (внутри здания)	Нет			Лестницы должны дублироваться пандусами		Приобрести лестничный гусеничный подъемник (при необходимости).	Ремонт невозможен, ТСР
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						Ремонт невозможен
5	Дверь	Нет						
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	Есть		17	Дверь деревянная 0,80 м, порог 0,50 м. Эвакуация производится и через главный вход.	К, С, Г, О, У	Установить дверь не менее 0,90 м. Величина элемента порога не должна превышать 0,014 м.	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
7	Общие требования к зоне	Передвижения в школе инвалидов и МГН возможны лишь в пределах 1 этажа. Приобрести лестничный гусеничный подъемник (при необходимости). Привести в соответствие с нормативами ГОСТ 12.1.004, СП 52.13330.2012, СП 52.13330.2016						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		9-13, 17	Ремонт текущий, ТСР

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания							
	Кабинет "Начальных классов"	Есть		14	Дверь 0,80 м, порог – 0,07 м.	К, С, О	Установить дверь не менее 0,90 м. Величина элемента порога не должна	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							превышать 0,014 м.	
	Кабинет "Спортивный зал"	Нет		-				
2	Зальная форма обслуживания							
	Кабинет "Столовая"	Нет		-				
	Актальный зал	Нет		-				
	Библиотека	Есть		15, 16	Дверь – 0,78 м, порог – 0,08 м, стеллажи высотой 1,50 и 1,90 м.	К, С, О	Установить дверь не менее 0,90 м. Величина элемента порога не должна превышать 0,014 м.	Ремонт текущий
3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
5	Кабина индивидуально обслуживания	Нет						
6	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с нормативами СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016, СНиП 2.09.04-87.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		14-16	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

5. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	Есть		18-20	Дверь 0,70 м., порог – 0,05 м, дверь 2 – 0,57 м, порог 0,03 м, высота умывальника 0,84 м, нет	К, О	Ширина дверного проема должна быть не менее 0,90 м., величина элемента порога не должна превышать 0,014 м. Оборудовать	Ремонт капитальный

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
					кабины для инвалидов и МГН.		кабину для инвалидов и МГН. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.	
2	Душевая/ ванная комната	Нет						
3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
4	Общие требования к зоне	Оборудовать по одной доступной кабины для мальчиков и девочек соответствии с СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016, СНиП 2.09.04-87						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		18-20	Ремонт капитальный

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У" – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О"

нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	Есть		21-23	Пожарные указатели расположены под потолком и при задымлении становятся не видимыми	К, Г, О, У	Привести в соответствие с СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2016 аудиовизуальные информационные системы. Таблички на кабинетах и навигация внутри здания должны быть едины, понятны и доступны для инвалидов по зрению. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне на высоте не менее 1,5 м. и не более 4,5 м. от уровня пола.	Ремонт текущий
2	Акустические средства	Есть		24	Школьный звонок не продублирован световой индикацией. Имеется сигнализация об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	Г	Для учащихся инвалидов с нарушением слуха в помещениях (при необходимости) следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой	При необходимости

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	
3	Тактильные средства	Нет		-	Нет тактильных средств	С	<p>Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м. до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м. следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.</p>	Ремонт текущих работ

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цветом окружающего пространства краской для разметки.	
4	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Все пути движения, доступные для МГН должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, обеспечивающей возможность ее круглосуточного комфортного использования в любое время года в соответствии с ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52875-2007, ГОСТ Р 52131-2003						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		21-24	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____
