

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 3681

Дата присвоения номера реестра Омской области: 24.11. 20 20г.

Номер реестра муниципального образования: 080

Дата заведения дела: 22 июля 2020 года

Наименование комплексного центра: Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Нововаршавского района"

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Славянская СОШ (столовая).
- 1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646832, Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Красный путь, 25; 8(38152) 3-82-22; e-mail: ouslav@n-varsh.obr55.ru
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание из 1 этажа, 260,3 кв.м;
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1959 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1976, год последнего капитального ремонта: не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 31.12.2021, капитального 31.12.2025.
- 1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Славянская средняя общеобразовательная школа" Нововаршавского муниципального района Омской области (МБОУ "Славянская СОШ").
(полное наименование, сокращенное наименование)
- 1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646832, Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Школьная, 5; 8(38152) 3-82-22; e-mail: ouslav@n-varsh.obr55.ru.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).
- 1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).
- 1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646830, Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Советская, д. 8, тел.: 8(38152) 2-28-48, email: novmcr@gmail.com.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 080

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Славянская СОШ (столовая)

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646832, Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Красный путь, д. 25; 8 (38152) 3-82-22;
e-mail: ouslav@n-varsh.obr55.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 1 этажа, 260,3 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1959 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1976, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 31.12.2021, капитального 31.12.2025.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Славянская средняя общеобразовательная школа" Нововаршавского муниципального района Омской области (МБОУ "Славянская СОШ").

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646832, Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Школьная, д. 5; 8 (38152) 3-82-22; e-mail: ouslav@n-varsh.obr55.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646830, Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Советская, 8; тел. 8(38152) 2-28-48,
email: novmcro@gmail.com.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд (*нужное подчеркнуть*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: организация горячего питания обучающихся.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием, на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети, взрослые, трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории (*нужное подчеркнуть*).
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: нет (инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития).
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 226, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 0.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на улице Рассола имеется неприспособленная для инвалидов остановка общественного транспорта осуществляющего перевозки в р.п. Нововаршавка, ст Любовка, г. Омск. Транспорт не адаптирован для перевозки инвалидов, (описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: школа расположена на территории с. Русановка и д. Нетесово. Школьный автобус не адаптирован для перевозки инвалидов.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Вход на территорию школы (с ул. Красный путь):
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 900 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией и таймером (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная (*нужное подчеркнуть*): нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	1-3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-	10
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	-	4-6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	7-9
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	11, 12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов объект доступен условно в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	-	-
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	-	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	1	-	-	-	-
3. На объекте установлено или выявлено:	-	-	-	-	-
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	1	-	-	-	-
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	1	-	-	-	-
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	1	-	-	-	-
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:	-	-	-	-	-
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	Оборудовать автостоянку размером 6,0х3,6 м. На стоянке предусмотреть знак высотой не менее 1,5 м.	2021-2025 гг.
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Обустроить входную группу в соответствии с нормативами: - Ремонт лестницы. Установить поручни на высоте 0,9 м и дополнительно 0,7 м, выступающие за марш лестницы на 0,3 м и	2021-2025 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>имеющие нетравмоопасное окончание. Высота подступенка должна быть 0,12-0,15 м. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Перед лестницей за 0,8-0,9 м предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. - В полотнах наружных дверей, следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и</p>	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м. от уровня пола. На прозрачных полотнох дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку, расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от уровня пола. Высота элемента порога не должна превышать 0,014 м. - Глубина тамбуров должна быть не менее 2,3 м. при	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				ширине не менее 1,5 м. Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола либо закреплено на поверхности пола.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	1	-	-	-	-
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Продублировать зрительную информацию с использованием шрифта Брайля	2021-2025 гг
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	1	-	Провести мониторинг востребованности и данной услуги у инвалидов с нарушением слуха	2021-2025 гг
4.6. Сменные кресла-коляски	1	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.7. Поручни	-	1	-	Установить поручни на высоте 0,9 м и дополнительно 0,7 м, выступающие за марш лестницы на 0,3 м и имеющие нетравмоопасное окончание.	2021-2025 гг
4.8. Пандусы	-	1	-	Установить пандус в соответствии с уклоном не круче 1:20. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м. с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261.	2021-2025 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				<p>Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м.</p> <p>Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде.</p> <p>Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.</p>	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	1	-	-		-
4.10. Раздвижные двери	1	-	-		-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	Ширина дверного проема должна быть не менее 0,90 м., величина элемента порога не должна превышать 0,014 м. Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и МГН. Входная дверь должна быть шириной 0,9 м, оборудовать кабину для инвалидов и МГН. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине	2021-2025 гг

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также ручки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	Ширина дверного проема должна быть не менее 0,90 м.	2021-2025 гг
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также ручки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.	
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	Ширина дверного проема должна быть не менее 0,90 м.	2021-2025 гг
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	100%	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	0%	Данные услуги не оказываются	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	0%	Данные услуги не оказываются	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	0%	Данные услуги не оказываются	-
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	0%	-	-
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	0%	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	0%	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %					
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	-	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	-	-	100%	-	-

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуется как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	2	3
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2021-2025 г.

в рамках исполнения управленческих мероприятий п.3.6 паспорта доступности.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата <http://zhit-vmeste.ru>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "26" марта 2020 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "5" ноября 2020 года № 080.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения: протокол заседания комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения от "28" октября 2020 года № 8.

Директор



(подпись)

О.Б. Кочегура
(инициалы, фамилия)

Дата "9" ноября 2020 года

АКТ № 080
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения

Нововаршавский муниципальный район

"5" ноября 2020 года

(наименование муниципального
образования Омской области)

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Славянская СОШ (столовая)

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646832, Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Красный путь, д. 25; 8 (38152) 3-82-22; e-mail: ouslav@n-varsh.obr55.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из 1 этажа, 260,3 кв.м;
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 1959 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1976, год последнего капитального ремонта: не проводился.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 31.12.2021, капитального 31.12.2025.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Славянская средняя общеобразовательная школа" Нововаршавского муниципального района Омской области (МБОУ "Славянская СОШ").
(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646832, Омская область, Нововаршавский район, с. Славянка, ул. Школьная, д. 5; 8 (38152) 3-82-22; e-mail: ouslav@n-varsh.obr55.ru

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Комитет по образованию и связям с профессиональной школой Администрации Нововаршавского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 646830, Омская область, Нововаршавский район, р.п. Нововаршавка, ул. Советская, 8; тел. 8(38152) 2-28-48, email: novmcro@gmail.com.

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: на улице Рассохин имеется неприспособленная для инвалидов остановка общественного транспорта осуществляющего перевозки в р.п. Нововаршавка, ст Любовка, г. Омск. Транспорт не адаптирован для перевозки инвалидов.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: школа располагает автомобилем марки ГАЗель, который осуществляет ежедневный подвоз учащихся на занятия из с. Русановка и д. Нетесово. Школьный автобус не адаптирован для перевозки инвалидов.

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: Вход на территорию школы (с ул. Красный путь).

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 900 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 10 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией таймером (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (нужное подчеркнуть), их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	-

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности,	Приложение	
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	1-3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-	10
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДП-В	-	4-6
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	7-9
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ	-	11, 12
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	-

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта

объект доступен условно в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий, капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий, капитальный

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ 2021-2025 гг.

в рамках исполнения управленческих мероприятий п.3.6 паспорта доступности.
(указывается план адаптации объекта (далее – план)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В.

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _____.

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru>
(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки

на 12 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 6 л.

Поэтажные планы, технический паспорт

на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (далее – комиссия)

руководитель, Т.Н. Ермолаева
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Члены комиссии:

спец. по соц. работе, М.Н. Замотина
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

нач. отдела МУМТСП №8, С.А. Денцель
(должность, инициалы, фамилия)



(подпись)

председатель ВОИ, А.В. Граф
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте

директор, О.Б. Кочегура
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Приложение
к акту экспертной оценки объекта
социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Славянская средняя
общеобразовательная школа" Нововаршавского муниципального района Омской
области (МБОУ "Славянская СОШ"), 646832, Омская область, Нововаршавский
район, с. Славянка, ул. Красный путь, д. 25; 8 (38152) 3-82-22;

e-mail: ouslav@n-varsh.obr55.ru

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	Нет						
2	Путь (пути) движения на территории	Есть		-	По территории имеются дефекты покрытия	К, О, С, Г	Покрытие пешеходных дорожек должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении.	Ремонт текущий
3	Лестница (наружная)	Нет						
4	Пандус (наружный)	Нет						
5	Автостоянка и парковка	Нет			Отсутствует	К, О	Организовать парковку на входе, на которой предусмотреть место для стоянки автомашины инвалида на	Ремонт текущий

							кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. На стоянке предусмотреть знак высотой не менее 1,5 м.
6	Общие требования к зоне	Привести территорию в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016. Вся территория должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем. Оборудовать автостоянку для автомашины инвалида на кресле-коляске в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		-	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный) индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	Есть		1	Лестница состоит из трех ступеней, высота подступенок 0,15-0,18 м, ширина проступи 0,35-0,40 м.	К, С, О	Ремонт лестницы. Установить поручни на высоте 0,9 м и дополнительно 0,7 м, выступающие за марш лестницы на 0,3 м и имеющие нетравмоопасное окончание. Высота	Ремонт капитальный

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					Ширина лестницы 2,35 м. Поверхность шероховатая. Нет предупредительных тактильных полос перед лестницей. Нет поручней.		подступенка должна быть 0,12-0,15 м. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой. Перед лестницей за 0,8-0,9 м предусмотреть предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.	
2	Пандус (наружный)	Нет		-	Отсутствует	К, О	Установить пандус в соответствие с уклоном не круче 1:20. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м и 0,7 м. с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно	Ремонт капитальный

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объекта	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
							прилегающей поверхности.	
3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		-	Входная площадка не имеет навес, водоотвод. Поверхность твердая, имеются дефекты покрытия. Размер входной площадки – 2,3x7,0 м.	К, С, О, Г	Входная площадка при входах должна иметь навес и водоотвод. Покрытие должно быть ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении.	Ремонт текущих работ
4	Дверь (входная)	Есть		2,3	Двери (с учетом тамбура) деревянные. Входная дверь двупольная 0,70+0,40 м, высота порога 0,08 м., дверь из тамбура в столовую 0,66+0,66 м, высота порога – 0,05 м. Имеется ступенька высотой 0,20 м.	К, О, Г	В полотнах наружных дверей, следует предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м. от уровня пола. На прозрачных полотнах дверей следует предусматривать яркую контрастную маркировку, расположенную на уровне не ниже 1,2 м. и не выше 1,5 м. от уровня пола. Высота элемента порога не должна превышать 0,014 м. Ступеньку заменить пандусом. На входе установить кнопку вызова.	Ремонт текущих работ
5	Тамбур	Есть		-	Размер тамбура 1,30x2,40 м.	К, О	Глубина тамбуров должна быть не менее 2,3 м. при	Ремонт текущих работ

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							ширине не менее 1,5 м. Грязезащитное покрытие должно быть на уровне нулевой отметки пола либо закреплено на поверхности пола. Высота элемента порога не должна превышать 0,014 м.	
6	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с нормативами СП 44.13330.2016, СНИП 2.09.04-87. Необходимо обеспечить доступность инвалидов и МГН в здание и сделать входную группу безопасной и удобной для всех посетителей.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход	ДУ		1-3	Ремонт текущий, капитальный

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль,	Нет						

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
	зона ожидания, галерея, балкон)							
2	Лестница (внутри здания)	Нет						
3	Пандус (внутри здания)	Нет						
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет						
5	Дверь	Нет						
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	Есть		10	Две деревянные двери. Дверь 1 – 0,77 м, порог – (ступенька) 0,20 м. Дверь 2 – 0,80 м, порог – 0,07 м. Эвакуация производится и через главный вход.	К, С, Г, О	Установить дверь не менее 0,90 м. Величина элемента порога не должна превышать 0,014 м. Ступеньку заменить пандусом.	Ремонт текущий
7	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с нормативами ГОСТ 12.1.004, СП 52.13330.201						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ		10	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	Нет						
2	Зальная форма обслуживания	Есть		4-6	Стол выдачи – 0,88 м, столы для приема пищи – 0,70 м. В углу имеются вешалки для одежды высотой 1,20 и 1,50 м.	К, О, С, Г		Не нуждается
3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
6	Общие требования к зоне	Не требуется						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В		4-6	Не нуждается

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" –

для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития; "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.
 ** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.
 ** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

5. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	Есть		7-9	Дверь 0,50 м., порог – 0,10	К, О	Ширина дверного проема должна	Ремонт капитальный

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
					м, дверь 2 – 0,45 м, порог 0,10 м, высота умывальника 0,85 м, нет кабины для инвалидов и МГН.		быть не менее 0,90 м., величина элемента порога не должна превышать 0,014 м. Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов и МГН. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.	ный
2	Душевая/ ванная комната	Нет						
3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет						
4	Общие требования к зоне	Оборудовать доступную кабину для инвалидов и других МГН в соответствии с СП 59.13330.2016, СНиП 2.09.04-87						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		7-9	Ремонт капитальный

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "С" – для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "О" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
1	Визуальные средства	Есть		11	Пожарные указатели расположены под потолком и при задымлении становятся не видимыми. Отсутствует информация о путях эвакуации.	К, Г, О, У	Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне на высоте не менее 1,5 м. и не более 4,5 м. от уровня пола. Установить информацию о путях эвакуации.	Ремонт текущий
2	Акустические средства	Есть		12	Имеется звуковая сигнализация об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций	Г	Для посетителей с нарушением слуха следует предусмотреть (при необходимости) установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	При необходимости

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3	Тактильные средства	Нет		-	Нет тактильных средств	С	<p>Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м. до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5-0,6 м. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м. следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Рекомендуются предусматривать световые маячки. Зоны "возможной</p>	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Ви раб
							опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки.	
4	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными). Все пути движения, доступные для МГН должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки обеспечивающей возможность ее круглосуточного комфортного использования в любое время года в соответствии с ГОСТ Р 51671-2007, ГОСТ Р 52875-2007, ГОСТ Р 52131-2003						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ		11, 12	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____